

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Стерлитамакский межрайонный Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления  
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (347)321-26-63, e-mail: gpnsterlitamak@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 98 / 1 / 72

#### об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 79»  
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, заведующему МАДОУ  
«Детский сад № 79» г. Стерлитамак РБ Абдрахмановой Гульназ Ильдаровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городу Стерлитамак,  
Стерлитамакскому и Стерлибашевскому районам Республики Башкортостан по пожарному надзору Бажина  
Юрия Анатольевича

№ 98 от "30" июня 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности»

в период

|        |    |    |    |      |    |      |    |      |    |    |      |    |      |                   |        |
|--------|----|----|----|------|----|------|----|------|----|----|------|----|------|-------------------|--------|
| " 08 " | 06 | 20 | 16 | г. с | 11 | час. | 00 | мин. | до | 13 | час. | 00 | мин. | продолжительность | 2 часа |
| " 10 " | 06 | 20 | 16 | г. с | 14 | час. | 00 | мин. | до | 14 | час. | 30 | мин. | продолжительность | 30 мин |
| " 13 " | 06 | 20 | 16 | г. с | 14 | час. | 00 | мин. | до | 15 | час. | 00 | мин. | продолжительность | 1 час  |
| " 15 " | 06 | 20 | 16 | г. с | 15 | час. | 00 | мин. | до | 16 | час. | 00 | мин. | продолжительность | 1 час  |

проведена плановая проверка государственным инспектором по г. Стерлитамак,  
Стерлитамакскому и Стерлибашевскому районам РБ по пожарному надзору капитаном  
внутренней службы Кашафутдиновым Рустамом Рафитовичем в отношении объекта защиты -  
здания детского сада - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 79» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по адресу:  
ул. Худайбердина, 143, г. Стерлитамак

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 79» г. Стерлитамак РБ Абдрахмановой Гульназ  
Ильдаровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

| № п/п                          | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|--------------------------------|--|---|---|----------------------|
| 1                              | 2  | 3   | 4   | 5                    |
| <b>Здание склада литер «Б»</b> |  |   |   |                      |
| 1.                             | кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивает работоспособность в | (ч. 2 и 8 ст. 82, 151 ФЗ-123; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства                                       | 01.02.2017г   |                      |

|                                       |   |   |             |  |
|---------------------------------------|---|---|-------------|--|
|                                       | условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (выполнены проводами марки КСПВ).   | Российской Федерации № 390 от 25.04.2012, п. 13.15.7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);   |             |  |
| 2.                                    | Отсутствует система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре   | (таблица 1, п. 20 таблица 2 Приказа МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)   | 01.02.2017г |  |
| 3.                                    | Отсутствуют ручные пожарные извещатели у выходов из здания  | (ст. 83, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.41, приложение 13 Установки пожаротушения и сигнализации Нормы и правила проектирования НПБ 88-2001 Утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. № 31.)   | 01.02.2017г |  |
| <b>Здание детского сада литер «А»</b> |   |   |             |  |
| 4.                                    | Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников в коридоре 1 этажа (возле входных дверей кухни и медицинского пункта), в подсобном помещении на 1 этаже, в прачечной, в группах № 5, 7, 8, 10, 12, в коридоре 2 этажа (возле входной двери педагога психолога) составляет менее 0,5 м (фактическое расстояние составляет от 0,3 м до 0,4 м) | (ст. 83, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)   | 01.02.2017г |  |
| 5.                                    | кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивает работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (выполнены проводами марки КСПВ).                        | (ч. 2 и 8 ст. 82, 151 ФЗ-123; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012, п. 13.15.7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);                                       | 01.02.2017г |  |
| 6.                                    | В помещении пожарного поста, где расположен приемно-контрольный прибор, в раздалке группы № 2 допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе   | (ст. 83, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.66 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", п. 13.15.16 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);             | 01.02.2017г |  |
| 7.                                    | На первом этаже в тамбуре основного выхода, в тамбурах групп за № 5, 6, 8, 10, 12, в помещениях за № 8, 58 на 1 этаже согласно экспликации технического паспорта, в музыкальном зале за шторами отсутствует автоматическая пожарная сигнализация  | ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, п. 9 таблицы 1 Приказа МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" | 01.02.2017г |  |
| 8.                                    | Над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели "выход" на 1 этаже в   | ст. 83, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о  | 01.02.2017г |  |

|     |  |  |             |  |
|-----|--|--|-------------|--|
|     | помещении № 42 согласно экспликации технического паспорта (тамбур основного эвакуационного выхода), в музыкальном зале над эвакуационным выходом ведущий в помещение коридора № 19 согласно экспликации технического паспорта  | требования пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 3.11 Приказа МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)   |             |  |
| 9.  | На первом этаже в лестничной клетке за № 6, 69 перед эвакуационным выходом наружу, световые оповещатели "выход" установлены не над эвакуационными выходами   | ст. 83, ст. 151ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 3.11 Приказа МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) | 01.02.2017г |  |
| 10. | Настенные речевые оповещатели находящиеся в коридорах возле кухни, 1 и 5 группы расположены на расстоянии от потолка до их верхней части менее 150 мм.   | ст. 83, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 3.17 Приказа МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)  | 01.02.2017г |  |
| 11. | В музыкальном зале дымовые пожарные извещатели расположены более 4,5 м. до стены   | ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 12.28 Установки пожаротушения и сигнализации Нормы и правила проектирования НПБ 88-2001 Утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. № 31.  | 01.02.2017г |  |
| 12. | Расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционного отверстия в коридоре 1 этажа возле 8 группы, в коридоре прачечной, в раздевалке 5 группы составляет менее 1 м.   | ст: 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 12.19 Установки пожаротушения и сигнализации Нормы и правила проектирования НПБ 88-2001 Утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. № 31.  | 01.02.2017г |  |
| 13. | На первом этаже при разделении между собой противопожарными преградами различных частей здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здание дошкольной образовательной организации) и помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5 (помещения для складирования белья, прачечная и склад в пищеблоке помещение № 57 согласно экспликации технического паспорта) заполнение проемов в данных противопожарных преградах не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30 | ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14*, п. 5.18, п. 7.4, п. 7.20 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  | 01.02.2017г |  |
| 14. | На 1 этаже, на двери, которая разделяет коридор № 19 (номер согласно экспликации технического паспорта) и лестничную клетку № 6 (номер согласно экспликации технического паспорта) отсутствует   | ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная  | 01.02.2017г |  |

|     |  |  |             |  |
|-----|--|--|-------------|--|
|     | уплотнения в притворах   | безопасность зданий и сооружений»  |             |  |
| 15. | На двери выхода в лестничную клетку № 6 (номер согласно экспликации технического паспорта) из группы отсутствует приспособление для самозакрывания   | ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.18*<br>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  | 01.02.2017г |  |
| 16. | В коридоре № 67 (номер согласно экспликации технического паспорта) в полу на путях эвакуации имеется выступ  | ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28*<br>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  | 01.02.2017г |  |
| 17. | На 2 этаже в лестничной клетке № 2 (номер согласно экспликации технического паспорта) на лестничной площадке в полу на путях эвакуации имеются перепады высот менее 45 см.   | ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28*<br>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  | 01.02.2017г |  |
| 18. | Люк выхода на кровлю не доведен до нормируемого предела огнестойкости  | ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4*<br>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»   | 01.02.2017г |  |
| 19. | пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов (деревянные)  | (ч. 4, ст. 107, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.);  | 01.02.2017г |  |
| 20. | В процессе эксплуатации не обеспечено содержание здания (лестниц третьего типа в количестве 3 штук) в соответствии с требованиями проектной документации (лестницы третьего типа с уклоном более 45°, ширина лестниц менее 0,8 м, проступи являются не сплошными, ширина проступей ступеней менее 0,2 м. | (ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п. 4.3<br>СНиП 21-01-97*, «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.2.16 СП 1.13130.2009<br>Системы противопожарной защиты<br>Эвакуационные пути и выходы,                                   | 01.09.2017г |  |
| 21. | В складе пищеблока помещение № 57 согласно экспликации технического паспорта установлены штепсельные розетки   | ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 348<br>Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. | 01.02.2017г |  |
| 22. | Эвакуационные выходы из групп № 5, 6, 8,10, 12 расположены не рассредоточены   | (ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п. 4.5<br>СНиП II-а-5-70, п. 4.3<br>СНиП II-2-80, п. 4.3*<br>СНиП 2.01.02-85*, п. 6.15*<br>СНиП 21-01-97*, «Пожарная безопасность зданий и сооружений»   | 01.09.2017г |  |
| 23. | Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности противопожарных дверей с оформлением соответствующего акта проверки   | ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61<br>Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.  | 01.02.2017г |  |
| 24. | В помещениях здания детского сада, кроме помещения музыкального зала, напольное покрытие выполнено линолеумом с неизвестными показателями пожарной опасности   | ст. 151, ст. 134, таблица 3, таблица 28<br>ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  | 01.02.2017г |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по г. Стерлитамак,  
Стерлитамакскому и Стерлибашевскому районам РБ по  
пожарному надзору Кашафутдинов Р.Р.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

" 15 " июня 20 16 г.

Предписание для исполнения получил(а):

*заведующий Т.М. Абрамеев*  
(должность, фамилия, инициалы)

" 15 " июня 20 16 г.



(подпись)

Телефон доверия:  
8 (347) 233-99-99 г. Уфа