

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Стерлитамакский межрайонный Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (3473)21-26-62, e-mail: gpnsterlitamak@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 34 / 1 / 14

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 79»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, заведующему МАДОУ

«Детский сад № 79» г. Стерлитамак РБ Абдрахмановой Гульназ Ильдаровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ Бажина Юрия Анатольевича

№ 34 от 20 февраля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

“ 27 ” 02 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. продолжительность 1 час
“ 02 ” 03 20 17 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 1 час

проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Стерлитамак,
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов РБ по пожарному надзору капитаном
внутренней службы Кашафутдиновым Рустамом Рафитовичем объекта защиты – комплекса
зданий детского сада - Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 79» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по
адресу: ул. Худайбердина, 143, г. Стерлитамак

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 79» г. Стерлитамак РБ Абдрахмановой
Гульназ Ильдаровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Здание склада литер «Б»				
1.	кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивает работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в	(ч. 2 и 8 ст. 82, 151 ФЗ-123; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012, п. 13.15.7 СП 5.13130.2009	01.09.2017г	

	безопасную зону (выполнены проводами марки КСПВ).	«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);		
2.	Отсутствует система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре	(таблица 1, п. 20 таблица 2 Приказа МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)	01.09.2017г	
3.	Отсутствуют ручные пожарные извещатели у выходов из здания	(ст. 83, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.41, приложение 13 Установки пожаротушения и сигнализации Нормы и правила проектирования НПБ 88-2001 Утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. № 31.)	01.09.2017г	
Здание детского сада литер «А»				
4.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников в коридоре 1 этажа (возле входных дверей кухни и медицинского пункта), в подсобном помещении на 1 этаже, в прачечной, в группах № 8, 5, 1, 2, 7, в коридоре 2 этажа (возле входной двери педагога психолога) составляет менее 0,5 м (фактическое расстояние составляет от 0,3 м до 0,4 м)	(ст. 83, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)	01.09.2017г	
5.	кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивает работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (выполнены проводами марки КСПВ).	(ч. 2 и 8 ст. 82, 151 ФЗ-123; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012, п. 13.15.7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);	01.09.2017г	
6.	В помещении пожарного поста, где расположен приемно-контрольный прибор, в развалке группы № 2 допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе	(ст. 83, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.66 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", п. 13.15.16 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);	01.09.2017г	
7.	На первом этаже в тамбуре основного выхода, в тамбурах групп за № 8, 6, 1, 2, 7, в помещении за № 8 на 1 этаже согласно экспликации технического паспорта, в музыкальном зале за шторами отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, п. 9 таблицы 1 Приказа МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"	01.09.2017г	
8.	Над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели "выход" на 1 этаже в помещении № 42 согласно экспликации технического паспорта (тамбур основного эвакуационного выхода),	ст. 83, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы	01.09.2017г	

	в музыкальном зале над эвакуационным выходом ведущий в помещение коридора № 19 согласно экспликации технического паспорта	противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 3.11 Приказа МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)		
9.	На первом этаже в лестничной клетке за № 6, 69 перед эвакуационным выходом наружу, световые оповещатели "выход" установлены не над эвакуационными выходами	ст. 83, ст. 151ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 3.11 Приказа МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)	01.09.2017г	
10.	Настенные речевые оповещатели находящиеся в коридорах возле кухни, 1 и 5 группы расположены на расстоянии от потолка до их верхней части менее 150 мм.	ст. 83, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 3.17 Приказа МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)	01.09.2017г	
11.	В музыкальном зале дымовые пожарные извещатели расположены более 4,5 м. до стены	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 12.28 Установки пожаротушения и сигнализации Нормы и правила проектирования НПБ 88-2001 Утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. № 31.	01.09.2017г	
12.	Расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционного отверстия в коридоре 1 этажа возле 8 группы, в коридоре прачечной, в раздевалке 5 группы составляет менее 1 м.	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 12.19 Установки пожаротушения и сигнализации Нормы и правила проектирования НПБ 88-2001 Утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. № 31.	01.09.2017г	
13.	На 1 этаже, на двери, которая разделяет коридор № 19 (номер согласно экспликации технического паспорта) и лестничную клетку № 6 (номер согласно экспликации технического паспорта) отсутствует уплотнения в притворах	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.09.2017г	
14.	В процессе эксплуатации не обеспечено содержание здания (лестниц третьего типа в количестве 3 штук) в соответствии с требованиями проектной документации (лестницы третьего типа с уклоном более 45°, ширина лестниц менее 0,8 м, проступи являются не сплошными, ширина проступей ступеней менее 0,2 м.	(ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п. 4.3 СНиП 21-01-97*, «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы,	01.09.2017г	
15.	Эвакуационные выходы из групп № 8, 6, 1, 2, 7 расположены не рассредоточены	(ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п. 4.5 СНиП II-а-5-70, п. 4.3 СНиП II-2-80, п. 4.3* СНиП 2.01.02-85*, п. 6.15* СНиП 21-01-97*, «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.09.2017г	

16.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности противопожарных дверей с оформлением соответствующего акта проверки	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.09.2017г	
17.	В помещениях здания детского сада, кроме помещения музыкального зала, напольное покрытие выполнено линолеумом с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 151, ст. 134, таблица 3, таблица 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2017г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Стерлитамак, Стерлитамакского и
Стерлибашевского районов РБ по пожарному надзору
Кашафутдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 02 ” марта 20 17 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

заведующий Ауграшанова В.И.
(должность, фамилия, инициалы)

Фрог
(подпись)

“ 02 ” марта 20 17 г.

Телефон доверия:
8 (347) 233-99-99 г. Уфа